



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estación: VINAC_FITEL
Nombre de Localidad: VIÑAC
Fecha: 08/05/2026 - 08/05/2026
Dirección: CENTRO POBLADO VIÑAC
ID site: LI5649
CRQ: CRQ000000064638

Sticker Año mantenimiento




08/05/2026
12°55'46.476"S 75°46'51.786"W
LI5649 VIÑAC FITEL

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES




08/05/2026
12°55'50.049"S 75°46'51.444"W
LI5649 VIÑAC FITEL

DURANTE



08/05/2026
12°55'46.014"S 75°46'52.098"W
LI5649 VIÑAC FITEL

DESPUES



08/05/2026
12°55'46.476"S 75°46'51.786"W
LI5649 VIÑAC FITEL

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



08/05/2026
12°55'46.428"S 75°46'51.894"W
LI5649 VIÑAC FITEL

DURANTE



08/05/2026
12°55'46.506"S 75°46'51.99"W
LI5649 VIÑAC FITEL


DESPUES



08/05/2026
12°55'46.662"S 75°46'51.9"W
LI5649 VIÑAC FITEL

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES



08/05/2026
12°55'46.422"S 75°46'51.894"W
LI5649 VIÑAC FITEL

DURANTE



08/05/2026
12°55'46.594"S 75°46'51.834"W
LI5649 VIÑAC FITEL

DESPUES



08/05/2026
12°55'46.668"S 75°46'51.723"W
LI5649 VIÑAC FITEL



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales