



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: CANTERA
Nombre de Localidad: NUEVO IMPERIAL
Fecha: 18/04/2026 - 18/04/2026
Direccion: CP CANTERAS - NUEVO IMPERIAL - CAÑETE - LIMA
ID site: LI4781
CRQ: CRQ000000000000

FOTO 1 Referencia Localidad (Letrero,Otro)



17/04/2026
13°34'27.2"S 76°18'4.308"W
LI4781 CANTERA

FOTO 2 Referencia Local (Municipalidad, Otro)



17/04/2026
13°34'46.338"S 76°18'3.606"W
LI4781 CANTERA

FOTO 3 Persona Local que firma el Acta




18/04/2026
13°3'38.154"S 76°18'12.222"W
LI4781 CANTERA

FOTO 4 Foto tomada del NOC




18/04/2026
13°3'38.154"S 76°18'12.222"W
LI4781 CANTERA

FOTO 5 Foto del Acta firmada



17/04/2026
13°6'19.024"S 76°21'52.317"W
LI4781 CANTERA

FOTO 6 Foto del Acta dentro del Gabinete



18/04/2026
13°3'36.906"S 76°18'3.14"W
LI4781 CANTERA