



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: COCAYALTA
Nombre de Localidad: SANTA ROSA DE QUIVES
Fecha: 08/05/2026 - 08/05/2026
Direccion: Centro Poblado COCAYALTA
ID site: 1504070037
CRQ: CRQ000000065518

FOTO 1 Referencia Localidad (Letrero,Otro)



FOTO 3 Persona Local que firma el Acta



FOTO 5 Foto del Acta firmada

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización	08-05-2026
Nombre de la localidad	Cocayalta
ID	1504070037
Nombre de autoridad local	Raúl Blora Sedorn
Nombre responsable de mantenimiento	Diego Ayala
Energía AC-DC-BA	Estado
Línea eléctrica	N/A
Unidad de	N/A
Rectificadores	N/A
Unidad de Baterías	N/A
Tableros de Distribución	N/A
Aut. Acumuladores	N/A
Interrupción termomagnéticos	N/A
Conductores eléctricos	N/A
Conectores y terminales	N/A
Luminaria	N/A
Luz de Bataca	N/A
SEAT	N/A
Sistema de Puerta a Tierra	N/A
Aterramiento Estático	N/A
Mantenimiento en Gabinetes	Estado
Equipos BBU, Router a 40G	N/A
Tarjetas electrónicas	N/A
Cables	N/A
Aterramiento	N/A
Sistema Radiante	N/A
Conectores	N/A
Cables	N/A
Antenas	N/A
Válvulas cables	N/A
Seguridad Física Interior	Estado
Chapa Eléctrica	N/A
Tarjetas	N/A
Cámara	N/A
Grabador de Video	N/A
Sensor de Humo	N/A
Obras civiles - Seguridad Exterior	Estado
Estado de Puertas y paredes	N/A
Concreción	N/A
Inyección de agua	N/A
Estado de Monopolo/Torre	N/A
Autoprotección/Torre Ventada	N/A
Cable de vide	N/A
Limpieza general de site	N/A

Nombre: Raúl Blora Sedorn
Cargo: En Gerente
Cel: 9624 6151

Nombre: Diego Ayala
Cargo: Técnico
Cel: 9624 6151

08/05/2026
11°53'57.942"S 77°4'5.388"W
1504070037 COCAYALTA

FOTO 2 Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 4 Foto tomada del NOC




FOTO 6 Foto del Acta dentro del Gabinete

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización	08-05-2026
Nombre de la localidad	Cocayalta
ID	1504070037
Nombre de autoridad local	Raúl Blora Sedorn
Nombre responsable de mantenimiento	Diego Ayala
Energía AC-DC-BA	Estado
Línea eléctrica	N/A
Unidad de	N/A
Rectificadores	N/A
Unidad de Baterías	N/A
Tableros de Distribución	N/A
Aut. Acumuladores	N/A
Interrupción termomagnéticos	N/A
Conductores eléctricos	N/A
Conectores y terminales	N/A
Luminaria	N/A
Luz de Bataca	N/A
SEAT	N/A
Sistema de Puerta a Tierra	N/A
Aterramiento Estático	N/A
Mantenimiento en Gabinetes	Estado
Equipos BBU, Router a 40G	N/A
Tarjetas electrónicas	N/A
Cables	N/A
Aterramiento	N/A
Sistema Radiante	N/A
Conectores	N/A
Cables	N/A
Antenas	N/A
Válvulas cables	N/A
Seguridad Física Interior	Estado
Chapa Eléctrica	N/A
Tarjetas	N/A
Cámara	N/A
Grabador de Video	N/A
Sensor de Humo	N/A
Obras civiles - Seguridad Exterior	Estado
Estado de Puertas y paredes	N/A
Concreción	N/A
Inyección de agua	N/A
Estado de Monopolo/Torre	N/A
Autoprotección/Torre Ventada	N/A
Cable de vide	N/A
Limpieza general de site	N/A

Nombre: Raúl Blora Sedorn
Cargo: En Gerente
Cel: 9624 6151

Nombre: Diego Ayala
Cargo: Técnico
Cel: 9624 6151

08/05/2026
11°53'57.942"S 77°4'5.388"W
1504070037 COCAYALTA