



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: JESUS DEL VALLE
Nombre de Localidad: HUARAL
Fecha: 09/05/2026 - 09/05/2026
Direccion: Centro Poblado JESUS DEL VALLE
ID site: 1506010065
CRQ: CRQ000000062594

FOTO 1 Referencia Localidad (Letrero,Otro)



FOTO 3 Persona Local que firma el Acta



FOTO 5 Foto del Acta firmada

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización	09-05-2026
Nombre de la localidad	JESUS DEL VALLE
ID	1506010065
Nombre de representante Claro	EDUARDO GARCIA
Nombre responsable de mantenimiento	EDUARDO GARCIA
Equipos AC-DC/RA	Estado
Lineas Electricas	A/D
Subest. AC	A/D
Reguladores	A/D
Volaje de Retorno	A/D
Tableros de Distribucion	A/D
Ala. Acousticocancel	A/D
Interrupciones termomagneticas	A/D
Conductores electricos	A/D
Conectores y terminales	A/D
Luminarias	A/D
Los de Retorno	A/D
SPAT	A/D
Sistema de Puente a Tierra	A/D
Aterramiento Equipos	A/D
Mantenimiento en gabinetes	Estado
Equipo BRU, Router o MW	A/D
Tarjetas electronicas	A/D
Cables	A/D
Aterramiento	A/D
Sistema Radiante	Estado
Conectores	A/D
Cables	A/D
Antenas	A/D
VSWR cables	A/D
Seguridad Fisica Interior	Estado
Chapa Electrica	A/D
Tarjetaria	A/D
Camara	A/D
Grabador de Video	A/D
Sensor de Humo	A/D
Obras civiles - Seguridad Exterior	Estado
Estado de Puertas y paredes	A/D
Concreto	A/D
Filtración de agua	A/D
Estado de Monopolo/Torre	A/D
Autoportada/Torre Ventada	A/D
Cable de vida	A/D
Limpieza general de site	A/D

Firma autoridad local: Benavides
Nombre: EDUARDO GARCIA
Cargo: POBLADOR

Firma representante Claro: 09/05/2026
Nombre: EDUARDO GARCIA
ID: 1506010065
JESUS DEL VALLE

FOTO 2 Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 4 Foto tomada del NOC



FOTO 6 Foto del Acta dentro del Gabinete

N/A