



# REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: CORCONA  
Nombre de Localidad: SANTA CRUZ DE COCACHACRA  
Fecha: 09/05/2026 - 09/05/2026  
Direccion: CENTRO POBLADO CORCONA  
ID site: LI5029  
CRQ: CRQ000000064666

FOTO 1 Referencia Localidad (Letrero,Otro)




09/05/2026  
11°54'40.074"S 76°34'58.83"W  
LI5029 CORCONA

FOTO 2 Referencia Local (Municipalidad, Otro)




09/05/2026  
11°54'40.008"S 76°34'58.638"W  
LI5029 CORCONA

FOTO 3 Persona Local que firma el Acta



09/05/2026  
11°54'39.354"S 76°34'59.292"W  
LI5029 CORCONA

FOTO 4 Foto tomada del NOC




09/05/2026  
11°54'39.474"S 76°34'59.268"W  
LI5029 CORCONA

FOTO 5 Foto del Acta firmada



11/05/2026  
11°50'55.584"S 77°2'15.202"W  
LI5029 CORCONA

FOTO 6 Foto del Acta dentro del Gabinete



09/05/2026  
11°54'39.156"S 76°34'59.208"W  
LI5029 CORCONA