




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra


Nombre de la Estacion: LETICIA
Nombre de Localidad: SANTA ROSA DE QUIVES
Fecha: 11/05/2026 - 11/05/2026
Direccion: CENTRO POBLADO LETICIA
ID site: LI4409
CRQ: CRQ000000066553

Sticker Año mantenimiento



11/05/2026
11°42'5.254"S 76°51'56.182"W
LI4409 LETICIA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



DURANTE



DESPUES



LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



DURANTE



DESPUES



AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



DURANTE



DESPUES





CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos