




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estacion: CATAPALLA_LURIN
Nombre de Localidad: LUNAHUANA
Fecha: 11/05/2026 - 11/05/2026
Direccion: CERRO SAN PEDRO ANEXO CATAPALLA
ID site: LI0926
CRQ: CRQ000000066713

Sticker Año mantenimiento



11/05/2026
12°54'46.117"S 76°6'55.748"W
LI0926 CATAPALLA LURIN

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



11/05/2026
12°54'46.076"S 76°6'55.622"W
LI0926 CATAPALLA LURIN

DURANTE



11/05/2026
12°54'46.087"S 76°6'55.613"W
LI0926 CATAPALLA LURIN

DESPUES



11/05/2026
12°54'46.093"S 76°6'55.610"W
LI0926 CATAPALLA LURIN

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



11/05/2026
12°54'46.083"S 76°6'55.635"W
LI0926 CATAPALLA LURIN

DURANTE



11/05/2026
12°54'46.083"S 76°6'55.635"W
LI0926 CATAPALLA LURIN

DESPUES



11/05/2026
12°54'46.119"S 76°6'55.811"W
LI0926 CATAPALLA LURIN

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



11/05/2026
12°54'46.221"S 76°6'55.884"W
LI0926 CATAPALLA LURIN

DURANTE



11/05/2026
12°54'46.202"S 76°6'55.879"W
LI0926 CATAPALLA LURIN

DESPUES



11/05/2026
12°54'46.187"S 76°6'55.851"W
LI0926 CATAPALLA LURIN



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM´s y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos