




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior

Nombre de la Estacion: YANGAS_FITEL
Nombre de Localidad: SANTA ROSA DE QUIVES
Fecha: 12/05/2026 - 12/05/2026
Dirección: CENTRO POBLADO YANGAS
ID site: LI5192
CRQ: CRQ000000067191


Sticker Año mantenimiento



12/05/2026
11°41'46.44"S 76°50'54.144"W
LI5192 YANGAS

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa



Dirección
Yangas 15335, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 11°41'47.112"
Longitud
W 76°50'52.89612"
Distancia
5 yd
Fecha
12/5/2026 11:12 a.m.
Altitud
1005 yd a.s.l

LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES



12/05/2026
11°41'47.046"S 76°50'52.836"W
LI5192 YANGAS

DURANTE



12/05/2026
11°41'47.156"S 76°50'52.842"W
LI5192 YANGAS

DESPUES



12/05/2026
11°41'47.028"S 76°50'52.932"W
LI5192 YANGAS

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



12/05/2026
11°41'47.046"S 76°50'52.836"W
LI5192 YANGAS

DURANTE



12/05/2026
11°41'47.082"S 76°50'52.986"W
LI5192 YANGAS

DESPUES



12/05/2026
11°41'47.01"S 76°50'53.058"W
LI5192 YANGAS


REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES




12/05/2026
11°41'47.148"S 76°50'52.506"W
LI5192 YANGAS

DURANTE



12/05/2026
11°41'47.178"S 76°50'52.704"W
LI5192 YANGAS

DESPUES




12/05/2026
11°41'46.282"S 76°50'53.556"W
LI5192 YANGAS

REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA



REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO





CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC