



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: YANGAS_FITEL
Nombre de Localidad: SANTA ROSA DE QUIVES
Fecha: 12/05/2026 - 12/05/2026
Direccion: CENTRO POBLADO YANGAS
ID site: LI5192
CRQ: CRQ000000067191

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)



12/05/2026
11°41'52.2"S 76°50'57.852"W
LI5192 YANGAS

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



12/05/2026
11°41'43.884"S 76°50'52.908"W
LI5192 YANGAS

FOTO 3

Persona Local que firma el Acta



12/05/2026
11°40'53.562"S 76°55'32.004"W
LI5192 YANGAS

FOTO 4


Foto tomada del NOC



12/05/2026
11°40'53.544"S 76°55'32.028"W
LI5192 YANGAS

FOTO 5

Foto del Acta firmada



12/05/2026
11°40'53.436"S 76°55'29.802"W
LI5192 YANGAS

FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete



12/05/2026
11°41'47.082"S 76°50'52.698"W
LI5192 YANGAS