




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: SAN JERONIMO
Nombre de Localidad: LUNAHUANA
Fecha: 13/05/2026 - 13/05/2026
Direccion: CP SAN JERONIMO
ID site: LI4752
CRQ: CRQ000000067289

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
13/05/2026 13°0'14.904"S 76°9'30.892"W LI4752 SAN JERONIMO	13/05/2026 13°0'14.959"S 76°9'30.916"W LI4752 SAN JERONIMO	13/05/2026 13°0'14.952"S 76°9'30.919"W LI4752 SAN JERONIMO
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
13/05/2026 13°0'15.052"S 76°9'31.194"W LI4752 SAN JERONIMO	13/05/2026 13°0'14.995"S 76°9'31.115"W LI4752 SAN JERONIMO	13/05/2026 13°0'14.897"S 76°9'31.243"W LI4752 SAN JERONIMO
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
13/05/2026 13°0'14.984"S 76°9'30.982"W LI4752 SAN JERONIMO	13/05/2026 13°0'14.959"S 76°9'30.916"W LI4752 SAN JERONIMO	13/05/2026 13°0'14.952"S 76°9'30.919"W LI4752 SAN JERONIMO
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
13/05/2026 13°0'14.984"S 76°9'30.982"W LI4752 SAN JERONIMO	13/05/2026 13°0'14.959"S 76°9'30.916"W LI4752 SAN JERONIMO	13/05/2026 13°0'14.952"S 76°9'30.919"W LI4752 SAN JERONIMO
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
13/05/2026 13°0'14.966"S 76°9'30.905"W LI4752 SAN JERONIMO	13/05/2026 13°0'15.058"S 76°9'30.905"W LI4752 SAN JERONIMO	13/05/2026 13°0'14.970"S 76°9'30.910"W LI4752 SAN JERONIMO

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's

FOTO 1

N/A

FOTO 2

N/A

FOTO 3

N/A

REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1

N/A

FOTO 2

N/A

FOTO 3


N/A

ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3




TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3





TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA**FOTO 1****FOTO 2****FOTO 3****CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE****FOTO 1****FOTO 2****FOTO 3**