



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior

Nombre de la Estacion: LA MERCED_DE_CHAUTE
Nombre de Localidad: SAN BARTOLOME
Fecha: 15/05/2026 - 15/05/2026
Direccion: CP LA MERCED DE CHAUTE
ID site: LI5203
CRQ: CRQ000000067622

Sticker Año mantenimiento




15/05/2026
11°56'40.581"S 76°30'29.263"W
LI5203 LA MERCED DE CHAUTE

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES




15/05/2026
11°56'40.55"S 76°30'29.242"W
LI5203 LA MERCED DE CHAUTE

DURANTE



15/05/2026
11°56'40.595"S 76°30'29.243"W
LI5203 LA MERCED DE CHAUTE

DESPUES



15/05/2026
11°56'40.609"S 76°30'29.244"W
LI5203 LA MERCED DE CHAUTE

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



15/05/2026
11°56'40.654"S 76°30'29.297"W
LI5203 LA MERCED DE CHAUTE

DURANTE



15/05/2026
11°56'40.651"S 76°30'29.299"W
LI5203 LA MERCED DE CHAUTE

DESPUES



15/05/2026
11°56'40.644"S 76°30'29.285"W
LI5203 LA MERCED DE CHAUTE

REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



15/05/2026
11°56'40.632"S 76°30'29.251"W
LI5203 LA MERCED DE CHAUTE

DURANTE



15/05/2026
11°56'40.615"S 76°30'29.247"W
LI5203 LA MERCED DE CHAUTE

DESPUES




15/05/2026
11°56'40.635"S 76°30'29.258"W
LI5203 LA MERCED DE CHAUTE


REVISIÓN DE SUJECIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA



REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO



REVISIÓN DE LA SIRENA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 15/05/2026 11°56'40.437"S 76°30'29.253"W LI5203 LA MERCED DE CHAUTE	 15/05/2026 11°56'40.487"S 76°30'29.233"W LI5203 LA MERCED DE CHAUTE	 15/05/2026 11°56'40.452"S 76°30'29.222"W LI5203 LA MERCED DE CHAUTE
REVISIÓN DEL EXTINTOR		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 15/05/2026 11°56'40.541"S 76°30'29.253"W LI5203 LA MERCED DE CHAUTE	 15/05/2026 11°56'40.54"S 76°30'29.33"W LI5203 LA MERCED DE CHAUTE	 15/05/2026 11°56'40.535"S 76°30'29.253"W LI5203 LA MERCED DE CHAUTE
REVISIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA CHAPA ELÉCTRICA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 15/05/2026 11°56'40.207"S 76°30'29.114"W LI5203 LA MERCED DE CHAUTE	 15/05/2026 11°56'40.508"S 76°30'29.212"W LI5203 LA MERCED DE CHAUTE	 15/05/2026 11°56'40.493"S 76°30'29.279"W LI5203 LA MERCED DE CHAUTE

CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC