



REPORTE FOTOGRÁFICO - Observaciones Internas

Nombre de la Estacion: LA MERCED DE CHAUTE
Nombre de Localidad: SAN BARTOLOME
Fecha: 15/05/2026 - 15/05/2026
Direccion: CP LA MERCED DE CHAUTE
ID site: LI5203
CRQ: CRQ000000067622

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PAREDES Y COLUMNAS CON FISURAS		CRITICIDAD	MEDIA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3
N/A	N/A		 15/05/2026 11:55:40.44 S 76:30:29.18 W LI5203 LA MERCED DE CHAUTE
PAREDES Y COLUMNAS CON PROBLEMAS DE PINTURA		CRITICIDAD	ALTA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3
 15/05/2026 11:55:40.416 S 76:30:28.974 W LI5203 LA MERCED DE CHAUTE	 15/05/2026 11:55:40.51 S 76:30:29.274 W LI5203 LA MERCED DE CHAUTE		N/A
CORCERTINA OXIDADA		CRITICIDAD	MEDIA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3
 15/05/2026 11:55:40.51 S 76:30:29.274 W LI5203 LA MERCED DE CHAUTE	N/A		N/A

CONCRETO DESPRENDIDO		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3
N/A	N/A		N/A
BASES DE TORRES CON FISURAS		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3
N/A	N/A		N/A
TORRE OXIDADA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3
N/A	N/A		N/A
OTRAS OBSERVACIONES			
SEGURIDAD FISICA / RADIOFRECUENCIA	SIST. ENERGIA BAJA-MEDIA TENSION	RECTIFICADOR,CARGADOR Y BB / SPD	
N/A	N/A	N/A	
TORRES	SPAT / OBRAS CIVILES	CLIMATIZACION AA	
N/A		N/A	