




REPORTE FOTOGRÁFICO - Observaciones Internas

Nombre de la Estacion: CARRETERA LUNAHUANA
Nombre de Localidad: LUNAHUANA
Fecha: 15/05/2026 - 15/05/2026
Dirección: CERRO SAN JUAN(ALT KM 28 DE CA LUNAHUANA)
ID site: LI0924
CRQ: CRQ000000067311

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PAREDES Y COLUMNAS CON FISURAS

CRITICIDAD

BAJA

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

N/A

N/A

N/A

PAREDES Y COLUMNAS CON PROBLEMAS DE PINTURA

CRITICIDAD

BAJA

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

N/A

N/A

N/A

CORCERTINA OXIDADA

CRITICIDAD

BAJA

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

N/A

N/A

N/A

CONCRETO DESPRENDIDO		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3
N/A		N/A	
BASES DE TORRES CON FISURAS		CRITICIDAD	MEDIA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3
	N/A		
TORRE OXIDADA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3
N/A		N/A	
OTRAS OBSERVACIONES			
SEGURIDAD FISICA / RADIOFRECUENCIA	SIST. ENERGIA BAJA-MEDIA TENSION		RECTIFICADOR,CARGADOR Y BB / SPD
	N/A		
TORRES	SPAT / OBRAS CIVILES		CLIMATIZACION AA
N/A			N/A