




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior


Nombre de la Estacion: QUIVES
Nombre de Localidad: SANTA ROSA DE QUIVES
Fecha: 18/05/2026 - 18/05/2026
Direccion: CENTRO POBLADO QUIVES
ID site: LI5670
CRQ: CRQ000000070550

Sticker Año mantenimiento



18/05/2026
11°40'1.626"S 76°47'10.728"W
LI5670 QUIVES

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



DURANTE



DESPUES





CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General