




REPORTE FOTOGRÁFICO - Observaciones Internas

Nombre de la Estacion: CALTOPILLA
Nombre de Localidad: NUEVO IMPERIAL
Fecha: 18/05/2026 - 18/05/2026
Direccion: CP CALTOPILLA
ID site: LI5683
CRQ: CRQ000000070547

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PAREDES Y COLUMNAS CON FISURAS		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
N/A	N/A	N/A	
PAREDES Y COLUMNAS CON PROBLEMAS DE PINTURA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
N/A	N/A	N/A	
CORCERTINA OXIDADA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
N/A	N/A	N/A	

CONCRETO DESPRENDIDO		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3
N/A		N/A	
BASES DE TORRES CON FISURAS		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3
N/A		N/A	
TORRE OXIDADA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3
N/A		N/A	
OTRAS OBSERVACIONES			
SEGURIDAD FISICA / RADIOFRECUENCIA	SIST. ENERGIA BAJA-MEDIA TENSION	RECTIFICADOR,CARGADOR Y BB / SPD	
 18/05/2026 13°4'49.723"S 76°14'34.531"W L15683 CALTOPILLA	N/A		 18/05/2026 13°4'49.699"S 76°14'34.541"W L15684 CALTOPILLA
TORRES	SPAT / OBRAS CIVILES	CLIMATIZACION AA	
N/A		N/A	
N/A		N/A	