




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior

Nombre de la Estacion: COLLO
Nombre de Localidad: ARAHUAY
Fecha: 19/05/2026 - 19/05/2026
Dirección: CENTRO POBLADO COLLO
ID site: LI4222
CRQ: CRQ000000070563

Sticker Año mantenimiento



19/05/2026
11°37'50.364"S 76°41'43.242"W
LI4222 COLLO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES




19/05/2026
11°37'50.418"S 76°41'43.482"W
LI4222 COLLO

DURANTE



19/05/2026
11°37'50.354"S 76°41'43.326"W
LI4222 COLLO

DESPUES



19/05/2026
11°37'50.442"S 76°41'43.374"W
LI4222 COLLO

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



19/05/2026
11°37'50.37"S 76°41'43.374"W
LI4222 COLLO

DURANTE



19/05/2026
11°37'50.436"S 76°41'43.326"W
LI4222 COLLO

DESPUES



19/05/2026
11°37'50.376"S 76°41'43.374"W
LI4222 COLLO


REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



19/05/2026
11°37'47.465"S 76°41'43.638"W
LI4222 COLLO

DURANTE



19/05/2026
11°37'50.352"S 76°41'43.314"W
LI4222 COLLO

DESPUES




19/05/2026
11°37'50.412"S 76°41'43.236"W
LI4222 COLLO

REVISIÓN DE SUJECIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA



REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO





CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC