



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: CAUJUL_FITEL
Nombre de Localidad: CAUJUL
Fecha: 19/05/2026 - 18/05/2026
Dirección: CENTRO POBLADO CAUJUL
ID site: LI5474
CRQ: CRQ000000070262

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4

N/A

FOTO 5

N/A

FOTO 6

N/A

LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

N/A

SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 19/05/2026 10°48'24.528"S 76°58'45.252"W L15474 CAUJUL	 19/05/2026 10°48'24.492"S 76°58'45.252"W L15474 CAUJUL	 19/05/2026 10°48'24.51"S 76°58'45.198"W L15474 CAUJUL
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 19/05/2026 10°48'24.558"S 76°58'45.318"W L15474 CAUJUL	 19/05/2026 10°48'24.54"S 76°58'45.336"W L15474 CAUJUL	 19/05/2026 10°48'24.6"S 76°58'45.276"W L15474 CAUJUL
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 19/05/2026 10°48'24.498"S 76°58'45.228"W L15474 CAUJUL	 19/05/2026 10°48'24.428"S 76°58'45.3"W L15474 CAUJUL	 19/05/2026 10°48'24.512"S 76°58'45.248"W L15474 CAUJUL
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
N/A	N/A	N/A
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 19/05/2026 10°48'24.466"S 76°58'45.15"W L15474 CAUJUL	 19/05/2026 10°48'24.63"S 76°58'45.042"W L15474 CAUJUL	 19/05/2026 10°48'24.528"S 76°58'45.016"W L15474 CAUJUL

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1

N/A

FOTO 2

N/A

FOTO 3

N/A

REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

N/A

TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES


FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2




FOTO 3

N/A

CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3

