




REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos

Nombre de la Estacion: NAVAN
Nombre de Localidad: NAVAN
Fecha: 20/05/2026 - 20/05/2026
Dirección: CENTRO POBLADO NAVAN
ID site: LI5553
CRQ: CRQ000000070569

Sticker Año mantenimiento




20/05/2026
10°50'22.416"S 77°0'59.298"W
LI5553 NAVAN

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



20/05/2026
10°50'22.424"S 77°0'59.532"W
LI5553 NAVAN

DURANTE



20/05/2026
10°50'22.536"S 77°0'59.412"W
LI5553 NAVAN


DESPUES



20/05/2026
10°50'22.584"S 77°0'59.43"W
LI5553 NAVAN

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES




20/05/2026
10°50'22.424"S 77°0'59.532"W
LI5553 NAVAN

DURANTE



20/05/2026
10°50'22.422"S 77°0'59.382"W
LI5553 NAVAN


DESPUES



20/05/2026
10°50'22.424"S 77°0'59.532"W
LI5553 NAVAN


AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



20/05/2026
10°50'22.424"S 77°0'59.532"W
LI5553 NAVAN

DURANTE



20/05/2026
10°50'22.424"S 77°0'59.532"W
LI5553 NAVAN

DESPUES



20/05/2026
10°50'22.428"S 77°0'59.364"W
LI5553 NAVAN

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos