




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estacion: NAVAN
Nombre de Localidad: NAVAN
Fecha: 20/05/2026 - 20/05/2026
Direccion: CENTRO POBLADO NAVAN
ID site: LI5553
CRQ: CRQ000000070569

Sticker Año mantenimiento



20/05/2026
10°50'22.416"S 77°0'59.298"W
LI5553 NAVAN

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



20/05/2026
10°50'22.428"S 77°0'59.172"W
LI5553 NAVAN

DURANTE



20/05/2026
10°50'22.482"S 77°0'59.153"W
LI5553 NAVAN

DESPUES



20/05/2026
10°50'22.428"S 77°0'59.16"W
LI5553 NAVAN

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



20/05/2026
10°50'22.428"S 77°0'59.172"W
LI5553 NAVAN

DURANTE



20/05/2026
10°50'22.596"S 77°0'59.333"W
LI5553 NAVAN

DESPUES



20/05/2026
10°50'22.44"S 77°0'59.148"W
LI5553 NAVAN

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



20/05/2026
10°50'22.398"S 77°0'59.49"W
LI5553 NAVAN

DURANTE



20/05/2026
10°50'22.44"S 77°0'59.448"W
LI5553 NAVAN

DESPUES



20/05/2026
10°50'22.441"S 77°0'59.484"W
LI5553 NAVAN



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM´s y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos