



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: 20261
Nombre de Localidad: ARAHUAY
Fecha: 20/05/2026 - 20/05/2026
Direccion: JIRON RAMON CASTILLA S/N
ID site: 736005
CRQ: CRQ000000070494

FOTO 1 Referencia Localidad (Letrero,Otro)



20/05/2026
11°37'20.478"S 76°40'17.136"W
736005

FOTO 2 Referencia Local (Municipalidad, Otro)



20/05/2026
11°37'18.504"S 76°40'17.262"W
736005

FOTO 3 Persona Local que firma el Acta




20/05/2026
11°37'15.42"S 76°40'19.26"W
736005

FOTO 4 Foto tomada del NOC




20/05/2026
11°37'15.318"S 76°40'19.512"W
736005

FOTO 5 Foto del Acta firmada



20/05/2026
11°37'16.944"S 76°40'18.3"W
736005

FOTO 6 Foto del Acta dentro del Gabinete



20/05/2026
11°37'16.944"S 76°40'18.3"W
736005