



REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

Nombre de la Estacion: SANTIAGO_DE_CHISQUE
Nombre de Localidad: ATAVILLOS ALTO
Fecha: 20/05/2026 - 20/05/2026
Dirección: CENTRO POBLADO SANTIAGO DE CHISQUE
ID site: LI5074
CRQ: CRQ000000070571

Sticker Año mantenimiento



20/05/2026
11°15'21.576"S 76°41'17.526"W
LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa



Dirección
Departamento de Lima, Perú
Latitud
S 11°15'21.53988"
Longitud
W 76°41'17.65212"
Distancia
3 yd
Fecha
20/5/2026 16:27
Altitud
3571 yd a.s.l

PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



DURANTE



DESPUES



BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



DURANTE



DESPUES



PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



DURANTE



DESPUES



BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 20/05/2026 11°15'21.606"S 76°41'17.978"W LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE	 20/05/2026 11°15'21.606"S 76°41'17.978"W LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE	 20/05/2026 11°15'21.654"S 76°41'17.538"W LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 20/05/2026 11°15'21.654"S 76°41'17.538"W LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE	 20/05/2026 11°15'21.912"S 76°41'17.67"W LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE	 20/05/2026 11°15'21.552"S 76°41'17.504"W LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 20/05/2026 11°15'21.606"S 76°41'17.978"W LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE	 20/05/2026 11°15'21.606"S 76°41'17.978"W LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE	 20/05/2026 11°15'21.654"S 76°41'17.538"W LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general