



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: 21575
Nombre de Localidad: PATIVILCA
Fecha: 21/05/2026 - 21/05/2026
Direccion: HUAYTO
ID site: 349793
CRQ: CRQ000000070500

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)



FOTO 3

Persona Local que firma el Acta



FOTO 5

Foto del Acta firmada

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización:	21-05-2026
Nombre de la localidad:	HUAYTO
ID:	349793
Nombre de autoridad local:	Roberto Esteban Benito Rodriguez
Nombre responsable de mantenimiento:	Roberto Esteban Benito Rodriguez
Energía AC-DC-CA	
Línea Eléctrica	N/A
Voltaje AL	N/A
Rectificadores	N/A
Voltaje de Baterías	N/A
Tableros de Distribución	N/A
Aire Acondicionado	N/A
Interrupciones termomagnéticas	N/A
Conductores eléctricos	N/A
Conectores y terminales	N/A
Luminarias	N/A
Luz de Bodega	N/A
SPAT	N/A
Sistema de Puesta a Tierra	N/A
Aterramiento Equipos	N/A
Mantenimiento en Saldo	
Equipos RRU, Router o MUX	N/A
Tarjetas electrónicas	N/A
Cables	N/A
Aterramiento	N/A
Sistema Radiante	N/A
Conectores	N/A
Cables	N/A
Antenas	N/A
VSWR cables	N/A
Seguridad Física Interior	
Chapa Eléctrica	N/A
Tarjetaría	N/A
Cámara	N/A
Grabador de Video	N/A
Sensor de Humo	N/A
Obras civiles - Seguridad Exterior	
Estado de Puertas y paredes	N/A
Concreción	N/A
Elaboración de agua	N/A
Estado de Monopole/Torre	N/A
Autosoportada/Torre Ventada	N/A
Cable de vida	N/A
Limpieza general de site	N/A
Firma de la autoridad local: Roberto Esteban Benito Rodriguez Firma del representante Claro: [Firma] Nombre: Roberto Esteban Benito Rodriguez Cargo: Director Firma: [Firma] Nombre: [Firma] Cargo: Técnico	

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)




FOTO 4

Foto tomada del NOC




FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

N/A