




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A


Nombre de la Estación: NAUPAY
Nombre de Localidad: IHUARI
Fecha: 21/05/2026 - 21/05/2026
Dirección: CENTRO POBLADO NAUPAY
ID site: LI5141
CRQ: CRQ000000070601

Sticker Año mantenimiento



21/05/2026
11°14'3.504"S 76°55'29.91"W
LI5141 NAUPAY


Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



Dirección
-
Latitud S 11°14'10.94388"
Longitud W 76°55'32.49012"
Distancia 1 yd
Fecha 22/5/2026 07:50
Altitud -


VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



21/05/2026
11°14'3.86"S 76°55'29.74"W
LI5141 NAUPAY

DURANTE



21/05/2026
11°14'4.51"S 76°55'30.314"W
LI5141 NAUPAY

DESPUES



21/05/2026
11°14'3.768"S 76°55'29.802"W
LI5141 NAUPAY

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



21/05/2026
11°14'3.622"S 76°55'30.034"W
LI5141 NAUPAY

DURANTE



21/05/2026
11°14'3.72"S 76°55'30.042"W
LI5141 NAUPAY

DESPUES



21/05/2026
11°14'3.648"S 76°55'29.958"W
LI5141 NAUPAY

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES




21/05/2026
11°14'3.72"S 76°55'30.042"W
LI5141 NAUPAY

DURANTE




21/05/2026
11°14'3.768"S 76°55'29.802"W
LI5141 NAUPAY

DESPUES



21/05/2026
11°14'3.815"S 76°55'29.976"W
LI5141 NAUPAY



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales