




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior

Nombre de la Estación: HERBAY_ALTO
Nombre de Localidad: SAN VICENTE DE CAÑETE
Fecha: 21/05/2026 - 21/05/2026
Dirección: CP HERBAY ALTO
ID site: LI5262
CRQ: CRQ000000070584

Sticker Año mantenimiento



21/05/2026
13°8'6.06"S 76°21'5.508"W
LI5262 HERBAY ALTO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



Dirección
San Vicente de Cañete 15700, Gobierno Regional de Lima, Perú

Latitud
S 13°8'5.946"
Longitud
W 76°21'5.57388"
Distancia
0 m

Fecha
21/05/26 12:16 p. m.
Altitud
93 m a.s.l


LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES




21/05/2026
13°8'5.826"S 76°21'5.52"W
LI5262 HERBAY ALTO

DURANTE



21/05/2026
13°8'5.926"S 76°21'5.52"W
LI5262 HERBAY ALTO

DESPUES



21/05/2026
13°8'5.046"S 76°21'5.52"W
LI5262 HERBAY ALTO

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



21/05/2026
13°8'6.06"S 76°21'5.544"W
LI5262 HERBAY ALTO

DURANTE



21/05/2026
13°8'6.132"S 76°21'5.537"W
LI5262 HERBAY ALTO

DESPUES



21/05/2026
13°8'6.156"S 76°21'5.796"W
LI5262 HERBAY ALTO


REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



21/05/2026
13°8'6.432"S 76°21'5.454"W
LI5262 HERBAY ALTO

DURANTE



21/05/2026
13°8'6.56315"S 76°21'5.436"W
LI5262 HERBAY ALTO

DESPUES



21/05/2026
13°8'7.10113"S 76°21'5.796"W
LI5262 HERBAY ALTO

REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA




REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO




REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO





CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC