




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: NUEVO IMPERIAL PUEBLO
Nombre de Localidad: NUEVO IMPERIAL
Fecha: 22/05/2026 - 22/05/2026
Direccion: AH 7 DE AGOSTO MZ J LT 4
ID site: LI1076
CRQ: CRQ000000070613

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1






FOTO 2




FOTO 3




SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 22/05/2026 13°4'29.031"S 76°18'42.785"W LI1076 NUEVO IMPERIAL PUEBLO	 22/05/2026 13°4'28.98"S 76°18'42.717"W LI1076 NUEVO IMPERIAL PUEBLO	 22/05/2026 13°4'28.982"S 76°18'42.738"W LI1076 NUEVO IMPERIAL PUEBLO
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 22/05/2026 13°4'28.936"S 76°18'42.743"W LI1076 NUEVO IMPERIAL PUEBLO	N/A	 22/05/2026 13°4'28.954"S 76°18'42.742"W LI1076 NUEVO IMPERIAL PUEBLO
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 22/05/2026 13°4'29.051"S 76°18'42.729"W LI1076 NUEVO IMPERIAL PUEBLO	 22/05/2026 13°4'29.052"S 76°18'42.735"W LI1076 NUEVO IMPERIAL PUEBLO	 22/05/2026 13°4'29.015"S 76°18'42.729"W LI1076 NUEVO IMPERIAL PUEBLO
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 22/05/2026 13°4'29.054"S 76°18'42.815"W LI1076 NUEVO IMPERIAL PUEBLO	 22/05/2026 13°4'29.013"S 76°18'42.814"W LI1076 NUEVO IMPERIAL PUEBLO	 22/05/2026 13°4'28.963"S 76°18'42.847"W LI1076 NUEVO IMPERIAL PUEBLO
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 22/05/2026 13°4'28.52"S 76°18'42.655"W LI1076 NUEVO IMPERIAL PUEBLO	 22/05/2026 13°4'29.003"S 76°18'42.506"W LI1076 NUEVO IMPERIAL PUEBLO	 22/05/2026 13°4'28.503"S 76°18'42.686"W LI1076 NUEVO IMPERIAL PUEBLO


GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs




REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)




ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

