




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: ALMENARES
Nombre de Localidad: NUEVO IMPERIAL
Fecha: 25/05/2026 - 25/05/2026
Dirección: CP ALMENARES
ID site: LI4774
CRQ: CRQ000000000000

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 4

FOTO 2



FOTO 5

FOTO 3



FOTO 6

N/A

N/A

N/A

LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 25/05/2026 13°3'24.357"S 76°19'23.801"W LI4774 ALMENARES	 25/05/2026 13°3'24.456"S 76°19'23.715"W LI4774 ALMENARES	 25/05/2026 13°3'24.382"S 76°19'23.635"W LI4774 ALMENARES
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 25/05/2026 13°3'24.368"S 76°19'23.859"W LI4774 ALMENARES	 25/05/2026 13°3'24.512"S 76°19'24.056"W LI4774 ALMENARES	 25/05/2026 13°3'24.441"S 76°19'24.023"W LI4774 ALMENARES
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 25/05/2026 13°3'24.438"S 76°19'23.873"W LI4774 ALMENARES	 25/05/2026 13°3'24.403"S 76°19'24.043"W LI4774 ALMENARES	 25/05/2026 13°3'24.348"S 76°19'23.568"W LI4774 ALMENARES
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 25/05/2026 13°3'24.524"S 76°19'23.953"W LI4774 ALMENARES	 25/05/2026 13°3'24.452"S 76°19'23.886"W LI4774 ALMENARES	 25/05/2026 13°3'24.531"S 76°19'23.846"W LI4774 ALMENARES
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 25/05/2026 13°3'24.371"S 76°19'23.701"W LI4774 ALMENARES	 25/05/2026 13°3'24.377"S 76°19'23.694"W LI4774 ALMENARES	 25/05/2026 13°3'24.361"S 76°19'23.674"W LI4774 ALMENARES

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS


FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2





FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

