



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: 20339
Nombre de Localidad: LEONCIO PRADO
Fecha: 26/05/2026 - 26/05/2026
Direccion: SANTO DOMINGO
ID site: 360460
CRQ: CRQ000000073794

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 3

Persona Local que firma el Acta

FOTO 4

Foto tomada del NOC



FOTO 5

Foto del Acta firmada

FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización	26-05-2026
Nombre de la localidad	SANTO DOMINGO DE ACACIA
ID	360460
Nombre de autoridad local	ALCALDE LEONCIO PRADO
Nombre responsable de mantenimiento	PABLO REYES SANABALA
Energía AC-DC-AA	Estado
Unidad Eléctrica	N/A
Voltage AC	N/A
Pantallas	N/A
Voltage de Baterías	N/A
Tableros de Distribución	N/A
Aire Acondicionado	N/A
Interruptores termomagnéticos	N/A
Conductores eléctricos	N/A
Conectores y terminales	N/A
Luminarias	N/A
Luz de Baño	N/A
SPAT	N/A
Sistema de Puerta a Tierra	N/A
Aterramiento Equipos	N/A
Desempeño en Radios	Estado
Equipos BBU, Router o MW	N/A
Placas electrónicas	N/A
Cables	N/A
Aterramiento	N/A
Sistema Radiante	Estado
Conectores	N/A
Cables	N/A
Antenas	N/A
VSWR cables	N/A
Seguridad Física Interior	Estado
Chapas Eléctricas	N/A
Tarjetas	N/A
Cámara	N/A
Grabador de Video	N/A
Sector de Humo	N/A
Chapas Chiles - Seguridad Exterior	Estado
Estado de Puertas y paredes	N/A
Concertina	N/A
Filtración de agua	N/A
Estado de Mamparo/Forro	N/A
Autoprotección/Torre Ventosa	N/A
Cable de vida	N/A
Limpieza general de site	N/A

Firma representante Claro: PABLO REYES
Nombre: PABLO REYES
Cargo: TECNICO
26/05/2026
11°34.758"S 76°57'30.034"W
360460

N/A