



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: BUJAMA_ALTA
Nombre de Localidad: MALA
Fecha: 26/05/2026 - 26/05/2026
Direccion: CP BUJAMA ALTA
ID site: LI4553
CRQ: CRQ000000074600

FOTO 1 Referencia Localidad (Letrero,Otro)



FOTO 2 Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 3 Persona Local que firma el Acta



FOTO 4 Foto tomada del NOC



FOTO 5 Foto del Acta firmada




FOTO 6 Foto del Acta dentro del Gabinete

