



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: TAN TAN
Nombre de Localidad: LEONCIO PRADO
Fecha: 27/05/2026 - 27/05/2026
Direccion: Centro Poblado TAN TAN
ID site: 1508070021
CRQ: CRQ000000074650

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)




FOTO 3

Persona Local que firma el Acta

FOTO 4

Foto tomada del NOC



FOTO 5

Foto del Acta firmada



FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización:	27-05-2026
Nombre de la localidad:	TAN TAN
ID:	1508070021
Nombre de autoridad local:	CLAYD GARCIA LEONCIO
Nombre responsable de mantenimiento:	PAOLO ALIAS SANABIA
Energía AC-DC-CA	Estado
Unidad Eléctrica	N/A
Unidad AC	N/A
Unidad de Baterías	N/A
Unidad de Distribución	N/A
Aire Acondicionado	N/A
Interruptores y termomagnéticos	N/A
Conductores eléctricos	N/A
Conectores y terminales	N/A
Luminarias	N/A
Unidad de cableado	N/A
SPAT	Estado
Sistema de Puente a Tierra	N/A
Aterramiento Equipos	N/A
Mantenimiento de Gabinetes	Estado
Equipos BRU, Router y MW	N/A
Tarjetas electrónicas	N/A
Cables	N/A
Aterramiento	Estado
Sistema Redundante	N/A
Conectores	N/A
Cables	N/A
Antenas	N/A
Unidad de cableado	N/A
Seguridad Física Interior	Estado
Chapa Eléctrica	N/A
Terminales	N/A
Cameras	N/A
Grabador de Video	N/A
Sensor de Humo	N/A
Obras civiles - Seguridad Exterior	Estado
Estado de Puertas y paredes	N/A
Concreto	N/A
Estado de Muros/Torre	N/A
Autologos/Identificación	N/A
Cable de vida	N/A
Unidad general de sitio	N/A

Nombre del responsable local: CLAYD GARCIA LEONCIO
Fecha: 27/05/2026
ID: 1508070021
Nombre del responsable de mantenimiento: PAOLO ALIAS SANABIA
Fecha: 27/05/2026
ID: 1508070021
Coordenadas: 11°4'54.827"S 76°57'26.29"W

N/A