



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad


Nombre de la Estacion: CHANCAYLLO
Nombre de Localidad: CHANCAY
Fecha: 27/05/2026 - 27/05/2026
Direccion: EX FUNDO CHANCAYLLO LT 4
ID site: LI5337
CRQ: CRQ000000073785

FOTO 1 Referencia Localidad (Letrero,Otro)



27/05/2026
11°29'22.788"S 77°18'16.86"W
1506050003 PLAZA CHANCAYLLO

FOTO 3 Persona Local que firma el Acta



27/05/2026
11°29'22.776"S 77°18'16.722"W
1506050003 PLAZA CHANCAYLLO


FOTO 5 Foto del Acta firmada

FOTO 2 Referencia Local (Municipalidad, Otro)



27/05/2026
11°29'18.18"S 77°18'6.762"W
1506050003 PLAZA CHANCAYLLO

FOTO 4 Foto tomada del NOC



27/05/2026
11°29'22.782"S 77°18'16.728"W
1506050003 PLAZA CHANCAYLLO

FOTO 6 Foto del Acta dentro del Gabinete

FIRMAATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de ejecución	27/05/2026
Nombre de la localidad	CHANCAY
Nombre de la municipalidad	PROVINCIA DE TACNA
Nombre responsable de mantenimiento	LEONARDO REINERO FRIAS
Unidad de energía	Estado
Unidad eléctrica	Verificar el estado de la unidad eléctrica
Unidad de cableado	Verificar que los cables de cableado estén en el rango
Unidad de baterías	Verificar el buen funcionamiento de las baterías
Unidad de interruptores	Verificar el buen estado de las baterías
Aire Acondicionado	Verificar el buen estado de los interruptores
Unidad de iluminación	Verificar el buen funcionamiento de la iluminación
Unidad de conectores	Verificar el buen estado de los conectores
Unidad de terminales	Verificar el buen estado de los terminales
Unidad de luz de balasto	Probar todas las luminarias del sitio
Unidad de luz de balasto	Probar el buen funcionamiento
Sistema de Puesta a Tierra	Estado
Aterramiento Equipos	Verificar el estado de los polos, tanto de caja como cables
Mantenimiento en Gabinetes	Verificar que todos los equipos tengan conexión a los polos a tierra
Equipos BBU, Router o MW	Estado
Tarjetas electrónicas	Verificar el buen estado de equipos
Cables	Verificar el buen estado de las tarjetas electrónicas
Aterramiento	Verificar la limpieza técnica y el orden de los cables
Sistema Radiante	Verificación y ajuste de aterramiento
Conectores	Estado
Cables	Verificar estado de conectores RRU y ODU
Antenas	Verificar conectores y estado de antenas y kits de anclaje
VSWR cables	Medir el VSWR mediante Software eNodeB
Seguridad Física Interior	Estado
Chapa Eléctrica	Verificar correcto funcionamiento
Tarjetería	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Grabador de Video	Verificar grabación local
Sensor de Humo	Revisión estado del sensor de Humo
Obras civiles - Seguridad Exterior	Estado
Estado de Puertas y paredes	Verificar el estado de puertas paredes y cerraduras
Concertina	Verificar el estado de la Concertina
Filtración de agua	Inspeccionar el correcto sellado de los gabinetes
Estado de Monopolo/Torre	Inspeccionar el estado de estructuras
Autosoportada/Torre Ventada	Inspeccionar el buen estado del cable de vida
Cable de vida	Inspeccionar el buen estado del cable de vida
Limpieza general de site	Inspeccionar el buen estado del cable de vida

Firma autoridad local: LEONARDO REINERO FRIAS
Nombre: LEONARDO REINERO FRIAS
Cargo: TECNICO
27/05/2026
11°29'22.824"S 77°18'16.77"W
1506050003 PLAZA CHANCAYLLO

N/A