




## REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: BUJAMA\_BAJA  
Nombre de Localidad: MALA  
Fecha: 27/05/2026 - 27/05/2026  
Direccion: CP BUJAMA BAJA  
ID site: LI4769  
CRQ: CRQ000000074662

### Sticker Año mantenimiento



### Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



### REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

#### ANTES



#### DURANTE



#### DESPUES



### REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

#### ANTES



#### DURANTE



#### DESPUES



### REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

#### ANTES



#### DURANTE



#### DESPUES





| CHECKLIST - OBRA CIVIL      |        |                                                      |
|-----------------------------|--------|------------------------------------------------------|
| Obras Civiles               | Estado |                                                      |
| Estado de Puertas y paredes | OK     | Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras |
| Concertina                  | OK     | Verificar el estado de la concertina                 |
| Estructura                  | OK     | Verificar el estado de la estructura en general      |
| Limpieza                    | OK     | Limpieza General                                     |