




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior


Nombre de la Estacion: SAN LORENZO DE HUACHUPAMPA
Nombre de Localidad: HUACHUPAMPA
Fecha: 27/05/2026 - 27/05/2026
Dirección: CENTRO POBLADO SAN LORENZO DE HUACHUPAMPA
ID site: LI5174
CRQ: CRQ000000074692

Sticker Año mantenimiento



27/05/26
11°43'15.839"S 76°35'20.607"W
LI5174 SAN LORENZO DE HUACHUPAMPA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



27/05/26
11°43'15.73"S 76°35'20.572"W
LI5174 SAN LORENZO DE HUACHUPAMPA

DURANTE



27/05/26
11°43'15.865"S 76°35'20.576"W
LI5174 SAN LORENZO DE HUACHUPAMPA

DESPUES



27/05/26
11°43'15.727"S 76°35'20.578"W
LI5174 SAN LORENZO DE HUACHUPAMPA

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



27/05/26
11°43'15.728"S 76°35'20.58"W
LI5174 SAN LORENZO DE HUACHUPAMPA

DURANTE



27/05/26
11°43'15.755"S 76°35'20.587"W
LI5174 SAN LORENZO DE HUACHUPAMPA

DESPUES



27/05/26
11°43'15.818"S 76°35'20.701"W
LI5174 SAN LORENZO DE HUACHUPAMPA

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



27/05/26
11°43'15.858"S 76°35'20.597"W
LI5174 SAN LORENZO DE HUACHUPAMPA

DURANTE



27/05/26
11°43'15.861"S 76°35'20.591"W
LI5174 SAN LORENZO DE HUACHUPAMPA

DESPUES



27/05/26
11°43'15.845"S 76°35'20.616"W
LI5174 SAN LORENZO DE HUACHUPAMPA



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General