




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estacion: PICHUPAMPA
Nombre de Localidad: LEONCIO PRADO
Fecha: 28/05/2026 - 28/05/2026
Direccion: CENTRO POBLADO PICHUPAMPA
ID site: LI5350
CRQ: CRQ000000073695

Sticker Año mantenimiento

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



28/05/2026
11°5'59.874"S 76°59'32.796"W
LI5350 PICHUPAMPA

INSPECCIÓN VISUAL

ANTES

DURANTE

DESPUES



28/05/2026
11°5'59.826"S 76°59'32.712"W
LI5350 PICHUPAMPA

28/05/2026
11°5'59.802"S 76°59'32.75"W
LI5350 PICHUPAMPA

28/05/2026
11°5'59.824"S 76°59'32.77"W
LI5350 PICHUPAMPA

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES

DURANTE

DESPUES



28/05/2026
11°5'59.838"S 76°59'32.715"W
LI5350 PICHUPAMPA

28/05/2026
11°5'59.840"S 76°59'32.756"W
LI5350 PICHUPAMPA

28/05/2026
11°5'59.837"S 76°59'32.740"W
LI5350 PICHUPAMPA

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES

DURANTE

DESPUES



28/05/2026
11°5'59.808"S 76°59'32.978"W
LI5350 PICHUPAMPA

28/05/2026
11°5'59.864"S 76°59'32.958"W
LI5350 PICHUPAMPA

28/05/2026
11°5'59.814"S 76°59'32.844"W
LI5350 PICHUPAMPA



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM´s y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos