




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías


Nombre de la Estación: PICHUPAMPA
Nombre de Localidad: LEONCIO PRADO
Fecha: 28/05/2026 - 28/05/2026
Dirección: CENTRO POBLADO PICHUPAMPA
ID site: LI5350
CRQ: CRQ000000073695

Sticker Año mantenimiento



28/05/2026
11°5'59.874"S 76°59'32.796"W
LI5350 PICHUPAMPA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES




28/05/2026
11°5'59.372"S 76°59'18.987"W
LI5350 PICHUPAMPA

DURANTE



28/05/2026
11°6'0.847"S 76°59'33.077"W
LI5350 PICHUPAMPA

DESPUES



28/05/2026
11°5'59.372"S 76°59'18.987"W
LI5350 PICHUPAMPA

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



28/05/2026
11°5'59.733"S 76°59'32.807"W
LI5350 PICHUPAMPA

DURANTE



28/05/2026
11°5'56.757"S 76°59'22.513"W
LI5350 PICHUPAMPA


DESPUES



28/05/2026
11°5'59.372"S 76°59'18.987"W
LI5350 PICHUPAMPA


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES




28/05/2026
11°5'59.372"S 76°59'18.987"W
LI5350 PICHUPAMPA

DURANTE



28/05/2026
11°5'59.372"S 76°59'18.987"W
LI5350 PICHUPAMPA

DESPUES



28/05/2026
11°5'59.813"S 76°59'32.854"W
LI5350 PICHUPAMPA

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos