




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior

Nombre de la Estacion: NUEVO_SAN_JOSE
Nombre de Localidad: SAN BUENAVENTURA
Fecha: 29/05/2026 - 29/05/2026
Direccion: CENTRO POBLADO NUEVO SAN JOSE
ID site: LI4383
CRQ: CRQ00000074693


Sticker Año mantenimiento



29/05/2026
11°30'14.142"S 76°40'30.84"W
LI4383 NUEVO SAN JOSE

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa



Dirección
San José 15350, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 11°30'14.29488"
Longitud
W 76°40'30.74016"
Distancia
5 yd
Fecha
29/5/2026 9:17 a.m.
Altitud
2580 yd a.s.l

LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES



29/05/2026
11°30'14.21425"S 76°40'30.856"W
LI4383 NUEVO SAN JOSE

DURANTE



29/05/2026
11°30'14.196"S 76°40'31.086"W
LI4383 NUEVO SAN JOSE

DESPUES



29/05/2026
11°30'14.202"S 76°40'30.972"W
LI4383 NUEVO SAN JOSE

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



29/05/2026
11°30'14.292"S 76°40'33.158"W
LI4383 NUEVO SAN JOSE

DURANTE



29/05/2026
11°30'14.538"S 76°40'31.074"W
LI4383 NUEVO SAN JOSE

DESPUES



29/05/2026
11°30'14.528"S 76°40'31.074"W
LI4383 NUEVO SAN JOSE

REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



29/05/2026
11°30'14.348"S 76°40'30.358"W
LI4383 NUEVO SAN JOSE

DURANTE



29/05/2026
11°30'14.412"S 76°40'30.702"W
LI4383 NUEVO SAN JOSE

DESPUES



29/05/2026
11°30'14.364"S 76°40'30.312"W
LI4383 NUEVO SAN JOSE

REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA

ANTES	DURANTE	DESPUES

REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)

ANTES	DURANTE	DESPUES

LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO

ANTES	DURANTE	DESPUES

REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA

ANTES	DURANTE	DESPUES

REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO

ANTES	DURANTE	DESPUES



CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC