




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: CERRO_ALEGRE
Nombre de Localidad: IMPERIAL
Fecha: 01/06/2026 - 01/06/2026
Direccion: CP CERRO ALEGRE
ID site: LI4750
CRQ: CRQ000000078423

Sticker Año mantenimiento



01/06/2026
13°2'49.578"S 76°21'35.292"W
LI4750 CERRO ALEGRE

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



01/06/2026
13°2'49.668"S 76°21'34.932"W
LI4750 CERRO ALEGRE

DURANTE



01/06/2026
13°2'49.578"S 76°21'35.292"W
LI4750 CERRO ALEGRE

DESPUES



01/06/2026
13°2'49.643"S 76°21'34.988"W
LI4750 CERRO ALEGRE

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



01/06/2026
13°2'49.668"S 76°21'34.932"W
LI4750 CERRO ALEGRE

DURANTE



01/06/2026
13°2'49.578"S 76°21'35.292"W
LI4750 CERRO ALEGRE

DESPUES



01/06/2026
13°2'49.643"S 76°21'34.988"W
LI4750 CERRO ALEGRE

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



01/06/2026
13°2'49.732"S 76°21'34.914"W
LI4750 CERRO ALEGRE

DURANTE



01/06/2026
13°2'49.726"S 76°21'34.902"W
LI4750 CERRO ALEGRE

DESPUES



01/06/2026
13°2'49.743"S 76°21'34.988"W
LI4750 CERRO ALEGRE



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General