




REPORTE FOTOGRÁFICO - Observaciones Internas

Nombre de la Estación: SAN_BUENAVENTURA
Nombre de Localidad: SAN BUENAVENTURA
Fecha: 01/06/2026 - 01/06/2026
Dirección: CENTRO POBLADO SAN BUENAVENTURA
ID site: LI4369
CRQ: CRQ000000078424

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PAREDES Y COLUMNAS CON FISURAS		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
		N/A	
PAREDES Y COLUMNAS CON PROBLEMAS DE PINTURA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
CORCERTINA OXIDADA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
		N/A	

CONCRETO DESPRENDIDO		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1		FOTO 2	FOTO 3
			N/A
BASES DE TORRES CON FISURAS		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1		FOTO 2	FOTO 3
			N/A
TORRE OXIDADA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1		FOTO 2	FOTO 3
			N/A
OTRAS OBSERVACIONES			
SEGURIDAD FISICA / RADIOFRECUENCIA		SIST. ENERGIA BAJA-MEDIA TENSION	RECTIFICADOR,CARGADOR Y BB / SPD
N/A		N/A	N/A
TORRES		SPAT / OBRAS CIVILES	CLIMATIZACION AA
N/A		N/A	N/A