



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: SAN BUENAVENTURA
Nombre de Localidad: SAN BUENAVENTURA
Fecha: 01/06/2026 - 01/06/2026
Direccion: Centro Poblado SAN BUENAVENTURA
ID site: 1504060001
CRQ: CRQ000000079038

FOTO 1 Referencia Localidad (Letrero,Otro)



01/06/2026
11°29'22.056"S 76°39'35.604"W
1504060001 SAN BUENAVENTURA

FOTO 3 Persona Local que firma el Acta



01/06/2026
11°29'19.809"S 76°39'43.023"W
1504060001 SAN BUENAVENTURA

FOTO 5 Foto del Acta firmada


FOTO 2



01/06/2026
11°29'20.598"S 76°39'43.764"W
1504060001 SAN BUENAVENTURA

FOTO 4

Foto tomada del NOC



01/06/2026
11°29'19.809"S 76°39'43.023"W
1504060001 SAN BUENAVENTURA

FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización:	01-06-2026
Nombre de la localidad:	San Buena Ventura
ID:	1504060001
Nombre de autoridad local:	Alcalde Municipal
Nombre responsable de mantenimiento:	Alcalde Municipal
Energía AC-DC-AA	Estado
Linea Eléctrica	N/A
Substancia	N/A
Transformadores	N/A
Tableros de Distribución	N/A
Ala Acondicionada	N/A
Interceptores termomagnéticos	N/A
Conductores eléctricos	N/A
Conectores y terminales	N/A
Luminarias	N/A
Luz de Balleaje	N/A
SPAT	N/A
Sistema de Puerta a Tierra	N/A
Aterramiento Equipos	N/A
Mantenimiento en Gabinetes	Estado
Equipos RRU, Router o MW	N/A
Terminales eléctricas	N/A
Cables	N/A
Aterramiento	N/A
Sistema Redundante	N/A
Conectores	N/A
Cables	N/A
Antenas	N/A
VSWR cables	N/A
Seguridad Física Interior	Estado
Chapa Eléctrica	N/A
Terminales	N/A
Cámara	N/A
Grabador de Video	N/A
Sensor de Humo	N/A
Obras civiles - Seguridad Exterior	Estado
Estado de Puertas y paredes	N/A
Corrientes	N/A
Filtración de agua	N/A
Estado de Muro/Fuente	N/A
Autoportada/Torre Ventada	N/A
Cable de vida	N/A
Limpieza general de sitio	N/A

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN BUENAVENTURA
Luz María Rojas Sánchez
Nombre: Luz María Rojas Sánchez
Cargo: Alcalde Municipal
DNE: 4023 1144

01/06/2026
11°29'36.504"S 76°37'44.238"W
1504060001 SAN BUENAVENTURA

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización:	01-06-2026
Nombre de la localidad:	San Buena Ventura
ID:	1504060001
Nombre de autoridad local:	Alcalde Municipal
Nombre responsable de mantenimiento:	Alcalde Municipal
Energía AC-DC-AA	Estado
Linea Eléctrica	N/A
Substancia	N/A
Transformadores	N/A
Tableros de Distribución	N/A
Ala Acondicionada	N/A
Interceptores termomagnéticos	N/A
Conductores eléctricos	N/A
Conectores y terminales	N/A
Luminarias	N/A
Luz de Balleaje	N/A
SPAT	N/A
Sistema de Puerta a Tierra	N/A
Aterramiento Equipos	N/A
Mantenimiento en Gabinetes	Estado
Equipos RRU, Router o MW	N/A
Terminales eléctricas	N/A
Cables	N/A
Aterramiento	N/A
Sistema Redundante	N/A
Conectores	N/A
Cables	N/A
Antenas	N/A
VSWR cables	N/A
Seguridad Física Interior	Estado
Chapa Eléctrica	N/A
Terminales	N/A
Cámara	N/A
Grabador de Video	N/A
Sensor de Humo	N/A
Obras civiles - Seguridad Exterior	Estado
Estado de Puertas y paredes	N/A
Corrientes	N/A
Filtración de agua	N/A
Estado de Muro/Fuente	N/A
Autoportada/Torre Ventada	N/A
Cable de vida	N/A
Limpieza general de sitio	N/A

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN BUENAVENTURA
Luz María Rojas Sánchez
Nombre: Luz María Rojas Sánchez
Cargo: Alcalde Municipal
DNE: 4023 1144

01/06/2026
11°29'36.504"S 76°37'44.238"W
1504060001 SAN BUENAVENTURA