




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Energia LBT

Nombre de la Estacion: SANTA_CRUZ_LEONCIO_PRADO
Nombre de Localidad: LEONCIO PRADO
Fecha: 01/06/2026 - 01/06/2026
Direccion: CENTRO POBLADO SANTA CRUZ
ID site: LI5332
CRQ: CRQ000000078418

Sticker Año mantenimiento



01/06/2026
11°3'48.492"S 76°55'39.863"W
LI5332 SANTA CRUZ LEONCIO PRADO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



Dirección
Unnamed Road, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 11°3'49.92532"
Longitud
W 76°55'55.65031"
Distancia
116 yd
Fecha
1/6/2026 16:23
Altitud
3401 yd a.s.l

LIMPIEZA Y AJUSTE DEL TRANSFORMADOR (E/R): (DE CORRESPONDER)

ANTES

N/A

DURANTE

N/A

DESPUES

N/A

LIMPIEZA Y MEDICION DE AISLAMIENTO DE CONDUCTOR

ANTES



01/06/2026
11°3'56.026"S 76°55'42.538"W
LI5332 SANTA CRUZ LEONCIO PRADO

DURANTE



01/06/2026
11°3'55.74"S 76°55'42.538"W
LI5332 SANTA CRUZ LEONCIO PRADO

DESPUES



01/06/2026
11°3'56.104"S 76°54'2.596"W
LI5332 SANTA CRUZ LEONCIO PRADO

MEDICION Y MANTENIMIENTO DE SPAT EN TRANSFORMADOR (E/R): (DE CORRESPONDER)

ANTES

N/A

DURANTE

N/A

DESPUES

N/A

CHECKLIST - SISTEMA DE ENERGIA LBT

Sistema LBT	Estado	
Línea Eléctrica	OK	Limpieza y ajuste aisladores, apartarrayos, punto de seccionamiento PSEC y ferretería eléctrica
Voltaje AC	NO	Verificar que los valores de voltaje estén en el rango
Interru. termomagnéticos	NO	Verificar el buen estado de los interruptores
Línea electrica	NO	Limpieza y ajuste de aisladores y ferretería eléctrica de cada estructura (Postes)
transformador	NO	Limpieza y ajuste de componentes del tablero eléctrico de la PSEC
Línea electrica	OK	Medición de aislamiento cable autoportante de BT
Conductores eléctricos	NO	Verificar el buen estado de los conductores eléctricos
Líneas electricas	NO	Verificacion de franja de servidumbre
Conectores y terminales	NO	Observar el buen estado de los conectores y terminales