




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: SIMON BOLIVAR
Nombre de Localidad: PATIVILCA
Fecha: 02/06/2026 - 02/06/2026
Direccion: CP SIMON BOLIVAR
ID site: LI3920
CRQ: CRQ000000078376

Sticker Año mantenimiento



02/06/2026
10°43'17.73"S 77°46'35.358"W
LI3920 SIMON BOLIVAR

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



02/06/2026
10°43'17.754"S 77°46'35.372"W
LI3920 SIMON BOLIVAR

DURANTE



02/06/2026
10°43'17.712"S 77°46'35.376"W
LI3920 SIMON BOLIVAR


DESPUES



02/06/2026
10°43'17.754"S 77°46'35.52"W
LI3920 SIMON BOLIVAR

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



02/06/2026
10°43'17.754"S 77°46'35.464"W
LI3920 SIMON BOLIVAR

DURANTE



02/06/2026
10°43'17.712"S 77°46'35.376"W
LI3920 SIMON BOLIVAR

DESPUES



02/06/2026
10°43'17.749"S 77°46'35.470"W
LI3920 SIMON BOLIVAR

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



02/06/2026
10°43'17.796"S 77°46'35.316"W
LI3920 SIMON BOLIVAR

DURANTE



02/06/2026
10°43'17.722"S 77°46'35.372"W
LI3920 SIMON BOLIVAR

DESPUES



02/06/2026
10°43'17.796"S 77°46'35.314"W
LI3920 SIMON BOLIVAR



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General