




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estacion: CARAMPOMA
Nombre de Localidad: CARAMPOMA
Fecha: 03/06/2026 - 03/06/2026
Dirección: CP CARAMPOMA
ID site: LI5170
CRQ: CRQ000000079035

Sticker Año mantenimiento




03/06/2026
11°39'18.198"S 76°31'1.501"W
LI5170 CARAMPOMA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



03/06/2026
11°39'18.48"S 76°31'1.488"W
LI5170 CARAMPOMA

DURANTE



03/06/2026
11°39'18.568"S 76°31'1.569"W
LI5170 CARAMPOMA

DESPUES



03/06/2026
11°39'18.234"S 76°31'1.621"W
LI5170 CARAMPOMA

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



03/06/2026
11°39'18.201"S 76°31'1.552"W
LI5170 CARAMPOMA

DURANTE



03/06/2026
11°39'18.255"S 76°31'1.527"W
LI5170 CARAMPOMA

DESPUES



03/06/2026
11°39'18.176"S 76°31'1.503"W
LI5170 CARAMPOMA

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES



03/06/2026
11°39'18.212"S 76°31'1.667"W
LI5170 CARAMPOMA

DURANTE



03/06/2026
11°39'18.262"S 76°31'1.477"W
LI5170 CARAMPOMA

DESPUES



03/06/2026
11°39'18.152"S 76°31'1.473"W
LI5170 CARAMPOMA



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales