




REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos

Nombre de la Estacion: CARAMPOMA
Nombre de Localidad: CARAMPOMA
Fecha: 03/06/2026 - 03/06/2026
Direccion: CP CARAMPOMA
ID site: LI5170
CRQ: CRQ000000079035

Sticker Año mantenimiento



03/06/2026
11°39'18.198"S 76°31'1.501"W
LI5170 CARAMPOMA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



03/06/2026
11°39'18.042"S 76°31'1.424"W
LI5170 CARAMPOMA

DURANTE



03/06/2026
11°39'18.384"S 76°31'1.302"W
LI5170 CARAMPOMA

DESPUES



03/06/2026
11°39'18.058"S 76°31'1.422"W
LI5170 CARAMPOMA


LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



03/06/2026
11°39'20.448"S 76°31'1.232"W
LI5170 CARAMPOMA

DURANTE



03/06/2026
11°39'18.224"S 76°31'1.422"W
LI5170 CARAMPOMA


DESPUES



03/06/2026
11°39'18.224"S 76°31'1.422"W
LI5170 CARAMPOMA

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



03/06/2026
11°39'18.224"S 76°31'1.422"W
LI5170 CARAMPOMA

DURANTE



03/06/2026
11°39'18.192"S 76°31'1.524"W
LI5170 CARAMPOMA

DESPUES



03/06/2026
11°39'21.726"S 76°30'40.79"W
LI5170 CARAMPOMA

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos