



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: CARAMPOMA
Nombre de Localidad: CARAMPOMA
Fecha: 03/06/2026 - 03/06/2026
Direccion: CP CARAMPOMA
ID site: LI5170
CRQ: CRQ000000079035

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4

N/A

FOTO 5

N/A

FOTO 6

N/A

LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1





FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
03/06/2026 11°39'18.135"S 76°31'1.585"W LI5170 CARAMPOMA	03/06/2026 11°39'18.129"S 76°31'1.55"W LI5170 CARAMPOMA	03/06/2026 11°39'18.139"S 76°31'1.53"W LI5170 CARAMPOMA
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
03/06/2026 11°39'18.082"S 76°31'1.52"W LI5170 CARAMPOMA	03/06/2026 11°39'18.283"S 76°31'1.506"W LI5170 CARAMPOMA	03/06/2026 11°39'18.075"S 76°31'1.506"W LI5170 CARAMPOMA
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
03/06/2026 11°39'18.051"S 76°31'1.513"W LI5170 CARAMPOMA	03/06/2026 11°39'18.043"S 76°31'1.412"W LI5170 CARAMPOMA	03/06/2026 11°39'18.145"S 76°31'1.445"W LI5170 CARAMPOMA
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
03/06/2026 11°39'18.272"S 76°31'1.509"W LI5170 CARAMPOMA	03/06/2026 11°39'18.275"S 76°31'1.445"W LI5170 CARAMPOMA	03/06/2026 11°39'18.352"S 76°31'1.611"W LI5170 CARAMPOMA
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
03/06/2026 11°39'18.023"S 76°31'1.543"W LI5170 CARAMPOMA	03/06/2026 11°39'17.993"S 76°31'1.543"W LI5170 CARAMPOMA	03/06/2026 11°39'17.993"S 76°31'1.543"W LI5170 CARAMPOMA


GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs




REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2





FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

