




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estacion: CARAMPOMA
Nombre de Localidad: CARAMPOMA
Fecha: 03/06/2026 - 03/06/2026
Direccion: CP CARAMPOMA
ID site: LI5170
CRQ: CRQ000000079035

Sticker Año mantenimiento



03/06/2026
11°39'18.198"S 76°31'1.501"W
LI5170 CARAMPOMA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



03/06/2026
11°39'18.198"S 76°31'1.501"W
LI5170 CARAMPOMA

DURANTE



03/06/2026
11°39'18.198"S 76°31'1.501"W
LI5170 CARAMPOMA

DESPUES



03/06/2026
11°39'18.198"S 76°31'1.501"W
LI5170 CARAMPOMA

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



03/06/2026
11°39'18.198"S 76°31'1.501"W
LI5170 CARAMPOMA

DURANTE



03/06/2026
11°39'18.198"S 76°31'1.501"W
LI5170 CARAMPOMA

DESPUES



03/06/2026
11°39'18.198"S 76°31'1.501"W
LI5170 CARAMPOMA

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



03/06/2026
11°39'22.673"S 76°30'59.109"W
LI5170 CARAMPOMA

DURANTE



03/06/2026
11°39'18.234"S 76°31'1.638"W
LI5170 CARAMPOMA

DESPUES



03/06/2026
11°39'18.264"S 76°31'1.638"W
LI5170 CARAMPOMA



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos