




REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

Nombre de la Estacion: CARAMPOMA
Nombre de Localidad: CARAMPOMA
Fecha: 03/06/2026 - 03/06/2026
Dirección: CP CARAMPOMA
ID site: LI5170
CRQ: CRQ000000079035

Sticker Año mantenimiento



03/06/2026
11°39'18.198"S 76°31'1.501"W
LI5170 CARAMPOMA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



03/06/2026
11°39'18.844"S 76°31'1.508"W
LI5170 CARAMPOMA

DURANTE



03/06/2026
11°39'18.812"S 76°31'1.422"W
LI5170 CARAMPOMA

DESPUES



03/06/2026
11°39'18.844"S 76°31'1.508"W
LI5170 CARAMPOMA

BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



03/06/2026
11°39'18.812"S 76°31'1.422"W
LI5170 CARAMPOMA

DURANTE



03/06/2026
11°39'18.844"S 76°31'1.508"W
LI5170 CARAMPOMA

DESPUES



03/06/2026
11°39'18.844"S 76°31'1.508"W
LI5170 CARAMPOMA

PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



03/06/2026
11°39'18.812"S 76°31'1.422"W
LI5170 CARAMPOMA

DURANTE



03/06/2026
11°39'18.844"S 76°31'1.508"W
LI5170 CARAMPOMA

DESPUES



03/06/2026
11°39'18.844"S 76°31'1.508"W
LI5170 CARAMPOMA

BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general