




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: SANTA ELENA NORTE
Nombre de Localidad: BARRANCA
Fecha: 03/06/2026 - 03/06/2026
Direccion: CP SANTA ELENA NORTE
ID site: LI5773
CRQ: CRQ000000078853

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2

N/A

FOTO 3

N/A

FOTO 4

N/A

FOTO 5

N/A

FOTO 6

N/A

LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
03/06/2026 10°43'42.762"S 77°43'7.542"W LI5773 SANTA ELENA NORTE	03/06/2026 10°43'42.744"S 77°43'7.494"W LI5773 SANTA ELENA NORTE	03/06/2026 10°43'42.714"S 77°43'7.454"W LI5773 SANTA ELENA NORTE
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
03/06/2026 10°43'42.624"S 77°43'7.65"W LI5773 SANTA ELENA NORTE	03/06/2026 10°43'42.624"S 77°43'7.65"W LI5773 SANTA ELENA NORTE	03/06/2026 10°43'42.672"S 77°43'7.638"W LI5773 SANTA ELENA NORTE
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
03/06/2026 10°43'41.922"S 77°43'8.321"W LI5773 SANTA ELENA NORTE	03/06/2026 10°43'43.606"S 77°43'7.193"W LI5773 SANTA ELENA NORTE	03/06/2026 10°43'42.732"S 77°43'7.638"W LI5773 SANTA ELENA NORTE
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		N/A
03/06/2026 10°43'42.672"S 77°43'7.638"W LI5773 SANTA ELENA NORTE	03/06/2026 10°43'42.672"S 77°43'7.638"W LI5773 SANTA ELENA NORTE	
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
03/06/2026 10°43'42.714"S 77°43'7.537"W LI5773 SANTA ELENA NORTE	03/06/2026 10°43'42.786"S 77°43'7.537"W LI5773 SANTA ELENA NORTE	03/06/2026 10°43'43.804"S 77°43'7.537"W LI5773 SANTA ELENA NORTE

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3




ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3






TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA**FOTO 1****FOTO 2****FOTO 3****CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE****FOTO 1****FOTO 2****FOTO 3**