



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior

Nombre de la Estación: LINCHA
Nombre de Localidad: LINCHA
Fecha: 03/06/2026 - 03/06/2026
Dirección: CL LIMA S/N LINCHA YAUYOS LIMA
ID site: LI1553
CRQ: CRQ00000078422

Sticker Año mantenimiento



03/06/2026
12°47'57.75"S 75°39'57.378"W
LI1553 LINCHA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



DURANTE



DESPUES




REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



DURANTE




DESPUES



REVISIÓN DE SUJECIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA



REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO



REVISIÓN DE LA SIRENA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 03/06/2026 12°47'57.912"S 75°39'57.300"W LI1553 LINCHA	 03/06/2026 12°47'57.804"S 75°39'57.39"W LI1553 LINCHA	 03/06/2026 12°47'57.942"S 75°39'57.216"W LI1553 LINCHA
REVISIÓN DEL EXTINTOR		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 03/06/2026 12°47'57.954"S 75°39'57.42"W LI1553 LINCHA	 03/06/2026 12°47'57.942"S 75°39'57.378"W LI1553 LINCHA	 03/06/2026 12°47'57.708"S 75°39'57.426"W LI1553 LINCHA
REVISIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA CHAPA ELÉCTRICA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 03/06/2026 12°47'57.9"S 75°39'57.294"W LI1553 LINCHA	 03/06/2026 12°47'57.78"S 75°39'57.216"W LI1553 LINCHA	 03/06/2026 12°47'58.116"S 75°39'57.252"W LI1553 LINCHA

CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC