



REPORTE FOTOGRÁFICO - Observaciones Internas

Nombre de la Estacion: SANTA_CRUZ_HUAURA
Nombre de Localidad: IHUARI
Fecha: 04/06/2026 - 04/06/2026
Direccion: CERRO CONTUYUC
ID site: LI1545
CRQ: CRQ000000078779

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PAREDES Y COLUMNAS CON FISURAS		CRITICIDAD	ALTA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
PAREDES Y COLUMNAS CON PROBLEMAS DE PINTURA		CRITICIDAD	ALTA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
CORCERTINA OXIDADA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
N/A	N/A	N/A	

CONCRETO DESPRENDIDO		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
 04/06/2026 11°4'53.118"S 76°55'54.636"W LI1545 SANTA CRUZ HUAURA	 04/06/2026 11°4'53.118"S 76°55'54.636"W LI1545 SANTA CRUZ HUAURA	 04/06/2026 11°4'53.118"S 76°55'54.636"W LI1545 SANTA CRUZ HUAURA	
BASES DE TORRES CON FISURAS		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
N/A		N/A	
TORRE OXIDADA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
N/A		N/A	
OTRAS OBSERVACIONES			
SEGURIDAD FISICA / RADIOFRECUENCIA	SIST. ENERGIA BAJA-MEDIA TENSION	RECTIFICADOR,CARGADOR Y BB / SPD	
N/A		N/A	
TORRES	SPAT / OBRAS CIVILES	CLIMATIZACION AA	
N/A		N/A	