



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra


Nombre de la Estacion: LA_QUEBRADA
Nombre de Localidad: IMPERIAL
Fecha: 04/06/2026 - 04/06/2026
Direccion: CP LA QUEBRADA
ID site: LI4610
CRQ: CRQ000000079025

Sticker Año mantenimiento



04/06/2026
13°2'27.249"S 76°23'30.721"W
LI4610 LA QUEBRADA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



Dirección
-
Latitud
S 13°2'27.29652"
Longitud
W 76°23'30.85548"
Distancia
3 yd

Fecha
4/6/2026 3:01 p.m.
Altitud
-

INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



05/06/2026
13°2'27.384"S 76°23'30.919"W
LI4610 LA QUEBRADA

DURANTE



05/06/2026
13°2'27.324"S 76°23'30.552"W
LI4610 LA QUEBRADA

DESPUES



05/06/2026
13°2'27.315"S 76°23'30.675"W
LI4610 LA QUEBRADA

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



05/06/2026
13°2'27.315"S 76°23'30.584"W
LI4610 LA QUEBRADA

DURANTE



05/06/2026
13°2'27.338"S 76°23'30.556"W
LI4610 LA QUEBRADA

DESPUES



05/06/2026
13°2'27.315"S 76°23'30.878"W
LI4610 LA QUEBRADA

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



05/06/2026
13°2'27.232"S 76°23'30.769"W
LI4610 LA QUEBRADA

DURANTE



05/06/2026
13°2'27.237"S 76°23'30.818"W
LI4610 LA QUEBRADA

DESPUES



05/06/2026
13°2'27.237"S 76°23'30.818"W
LI4610 LA QUEBRADA



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM´s y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos