



REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos

Nombre de la Estacion: COAYLLO
Nombre de Localidad: COAYLLO
Fecha: 05/06/2026 - 05/06/2026
Direccion: MZ J LT 3 Y 4 - CP COAYLLO
ID site: LI1722
CRQ: CRQ000000000000

Sticker Año mantenimiento

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



05/06/2026
12°43'36.814"S 76°27'39.259"W
LI1722 COAYLLO



Dirección
Antena de Claro, Coayllo 15685, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud S 12°43'37.01989"
Longitud W 76°27'39.1141"
Distancia 13009 m
Fecha 5/06/26 4:44 p. m.
Altitud 276 m a.s.l

VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES

DURANTE

DESPUES



05/06/2026
12°43'36.764"S 76°27'39.164"W
LI1722 COAYLLO



05/06/2026
12°43'36.742"S 76°27'39.232"W
LI1722 COAYLLO



05/06/2026
12°43'36.773"S 76°27'39.301"W
LI1722 COAYLLO

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES


ANTES

DURANTE

DESPUES



05/06/2026
12°43'36.779"S 76°27'39.144"W
LI1722 COAYLLO



05/06/2026
12°43'36.742"S 76°27'39.232"W
LI1722 COAYLLO



05/06/2026
12°43'36.778"S 76°27'39.148"W
LI1722 COAYLLO

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES

DURANTE


DESPUES



05/06/2026
12°43'36.769"S 76°27'39.144"W
LI1722 COAYLLO



05/06/2026
12°43'36.779"S 76°27'39.144"W
LI1722 COAYLLO



05/06/2026
12°43'36.752"S 76°27'39.241"W
LI1722 COAYLLO

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobre tensiones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos